

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Таблица 1.1.

Показатель	Описание, значения
Вид права	Собственность
Существующие ограничения (обременения) права, при их наличии (вид обременения и подтверждающие его наличие документы)	Не выявлено
Субъект права	АО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ»
Объект права	Транспортное средство AUDI A6 VIN WAUZZZ4G1EN199043
Привоустанавливающий документ	Свидетельство о государственной регистрации права
Объект оценки	рыночная стоимость транспортного средства

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке

Таблица 1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:

Подход к оценке	Рыночная стоимость объекта оценки, руб.
Заплатный	Не применялся
Сравнительный	784 900 руб. (Семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот 00 копеек).
Дополнительный	Не применялся

Обоснование применения или отказа от подходов к оценке приведено в разделе 5 настоящего отчета.

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки

Таблица 1.3.1. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки составляет:

Объект оценки	Рыночная стоимость объекта оценки, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки	784 900 руб. (Семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот 00 копеек).

Итоговый результат стоимости, определяемый в рамках настоящего отчета, основан на рыночных данных и обоснованиях подтверждающих результат.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор



В.А. Зайцев

МЭТР

Межрегиональный
Экспертно-Технический центр

ООО «Межрегиональный Экспертно-Технический Центр»

Адрес: г. Москва,
Дмитровское ш., д. 100, стр. 2.
Тел.: 771-24-46

ИНН: 7721613895 БИК: 044585184

Наименование организации:	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Экспертно-Технический Центр «МЭТР»
Адрес местонахождения адрес:	Адрес: г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, стр. 2
Юридический адрес:	109457, г. Москва, ул. Жигулевская, дом 1/48, кор. 1.
ИНН/БИК:	7721537813/044585184
ОГРН:	044585184
Тел.	8-495-771-23-22

ОТЧЁТ № 819370

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI A6

VIN WAUZZZ4G1EN199043 г.р.з. E353УН777

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный Экспертно-Технический
Центр «МЭТР»

Заказчик:

АО «ВО «БЕЗОПАСНОСТЬ»

Дата составления отчета:

31.10.2018г.

Москва 2018 г.

Акт осмотра транспортного средства по заявке № 819370

31. ОКТЯБРЯ 2018г.

Время осмотра с «10» час. «30» мин. до «11» час. «00» мин.

Заказчик <u>ЧК</u>			Выезд	
ОСАГО	КАСКО	№дела	г. Москва	МО (<u> </u> км)

Место осмотра: г. Москва, Таганская 34А

Транспортное средство: АУДИ А6

Идентификационный номер (VIN):

W	A	V	Z	Z	Z	4	G	1	E	N	1	9	9	0	4	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Год и месяц выпуска: 2014 регистрационный номерной знак: Е353УН777 пробег 776782 км

Номер двигателя: рабочий объем см³ мощность 310 кВт/л.с.

Номер кузова: VIN цвет кузова: черный /Тип ЛКП: металлик, акрил, перламутр

Технический паспорт: серия 7899 номер 379250

Владелец АО «ВО БЕЗОПАСНОСТЬ» доверенное лицо

Тип кузова: ☒ седан ☐ купе ☐ фургон Кол-во дверей: ☐ две ☒ четыре ☐ шесть
☐ хэтчбек ☐ универсал ☐ джип ☐ три ☐ пять ☐ семь

Комплектация, дополнительное оборудование:

<input checked="" type="checkbox"/> антиблок. сист.)	<input checked="" type="checkbox"/> литые диски	<input checked="" type="checkbox"/> бампер/зерк. под цвет куз.	<input type="checkbox"/> парк-контроль	<input checked="" type="checkbox"/> аэробаг водит.
<input type="checkbox"/> рул. механизма	<input type="checkbox"/> колпаки колес	<input checked="" type="checkbox"/> фары ксенон	<input type="checkbox"/> кондиционер	<input checked="" type="checkbox"/> аэробаг пассаж.
<input type="checkbox"/> подвеска	<input type="checkbox"/> спойлер передний	<input checked="" type="checkbox"/> фары противотум./доп.	<input checked="" type="checkbox"/> климат контроль	<input checked="" type="checkbox"/> аэробаг боков
<input type="checkbox"/> КПП	<input type="checkbox"/> спойлер задний	<input checked="" type="checkbox"/> омыват./очистит. фар	<input type="checkbox"/> круиз-контроль	<input checked="" type="checkbox"/> натуральная кожа
<input type="checkbox"/> КПП	<input type="checkbox"/> накл. арок/порогов	<input type="checkbox"/> стеклоочистит. задний	<input type="checkbox"/> компьютер	<input type="checkbox"/> спортивные сидения
<input type="checkbox"/> типтроник	<input type="checkbox"/> накладки хром.	<input type="checkbox"/> тонированные стекла	<input type="checkbox"/> а/магнитола	<input type="checkbox"/> обогрев сидений
<input type="checkbox"/> (противобукс. сист.)	<input type="checkbox"/> накладки окрашены	<input type="checkbox"/> люк стеклянный	<input type="checkbox"/> эл. ст-подъемн. пер/зад	<input type="checkbox"/> разделн. зад. сиденья

Техническое состояние транспортного средства:

ТС находится на гарантии, обслуживается у официального дилера

Осмотр произведен в дневное время суток при естественном освещении

Идентификационные номера на ТС соответствуют предоставленным документам

Техническое состояние предоставлено в хорошем виде в хорошем техническом состоянии

При осмотре присутствовали:

Владелец АМТС (Доверенное лицо)

(подпись)

Кури А.А.

(расшифровка подписи)

Другие заинтересованные лица

(подпись)

(расшифровка подписи)

Специалист по осмотру

(подпись)

(расшифровка подписи)



Акт осмотра ТС № 819370 от «21» ОКТАБРЯ 2016г.

В результате осмотра на транспортном средстве выявлено:

- 1. Колеса - НЛКП в виде сколов
- 2. Индикатор лобового стекла лев/прав - задир, царап, потертости
- 3. Индикатор стекла задн. прав. двери наружной (хром) - царапины
- 4. Диск колеса задн. прав - задир
- 5. Крыло заднее правое - НЛКП в виде сколов
- 6. Задний бампер - НЛКП в виде царапин, сколов
- 7. Диск колеса задн. лев. - задир
- 8. Крыло заднее левое - НЛКП в виде сколов, деформация 5-5%
- 9. Индикатор стекла задн. передн. лев. двери наружной - царапины
- 10. Диск колеса передн. лев. - задир, НЛКП
- 11. Обивка сиденья передн. лев. сиденья - потертости, задир
- 12. Передний бампер - НЛКП в виде потертостей, царапин
- 13. Обивка сиденья передн. лев. сиденья - сколы материала, потертости
- 14. Диск колеса передн. прав - потертости, царапины

АМТС нарушены технологические зазоры проемов (диагонали проемов различаются более чем на 0,4 %):

Возможны скрытые дефекты в зоне аварийных повреждений: ☐ да ☐ нет

Скрытые повреждения оформляются отдельным (дополнительным) актом осмотра ТС.

При осмотре присутствовали:

Владелец АМТС (Доверенное лицо)

[Подпись]
(подпись)

Курсы А. А.
(расшифровка подписи)

Другие заинтересованные лица

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка подписи)



Специалист по осмотру

[Подпись]
(подпись)

Самойлов А. В.
(расшифровка подписи)








"МЭТР"





Приложение 1. Расчет стоимости восстановительного ремонта

Запасные части

Кат.номер*	Наименование	Цена, Рубли	Износ, %	Кол-во	Сумма, Рубли	Сумма с износом, Рубли
4G0854327B01C	В/ОТРАЖ Л ЛОБ СТЕКЛА	1 280,00	47,40	1	1 280,00	673,28
4G0854328B01C	В/ОТРАЖ ПР ЛОБ СТЕКЛА	1 280,00	47,40	1	1 280,00	673,28
4G0 853 283 2ZZ	УПЛА СТЕК НАР ДВ П Л	5 429,00	47,40	1	5 429,00	2 855,65
4G0 853 763 2ZZ	УПЛА СТЕК НАР ДВ ЗД Л	4 598,00	47,40	1	4 598,00	2 418,55
4G0 853 764 2ZZ	УПЛА СТЕК НАР ДВ ЗДПР	4 598,00	47,40	1	4 598,00	2 418,55
D 004 660M2	ГЕРМЕТИК СТЕКЛА БОК	2 044,00	0,00	2	4 088,00	4 088,00
D 009 20002	ПРАЙМЕР	474,00	0,00	2	948,00	948,00
4G0 881 405D 25D	ОБИВКА СИДЕНЬЯ П Л	53 909,00	47,40	1	53 909,00	28 356,13
4G0 881 805D 25D	ОБИВКА СПИНКИ П Л	65 070,00	47,40	1	65 070,00	34 226,82
4G0 601 025 BH	ДИСК КОЛ АЛЮМ П Л	38 590,00	47,40	1	38 590,00	20 298,34
4G0 601 025 BH	ДИСК КОЛ АЛЮМ З Л	38 590,00	47,40	1	38 590,00	20 298,34
4G0 601 025 BH	ДИСК КОЛ З ПР	38 590,00	47,40	1	38 590,00	20 298,34
4G0 601 025 BH	ДИСК КОЛ АЛЮМ П ПР	38 590,00	47,40	1	38 590,00	20 298,34
	МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ	5 911,20	47,40	1	5 911,20	3 109,29
ИТОГО:		СТОИМОСТЬ узлов и деталей:			301 471,20	
		СТОИМОСТЬ узлов и деталей с учетом износа:			160 960,92	

Работы

Наименование	Цена ед., Рубли	Норматив, н-час	Кол-во	Сумма, Рубли
АКБ С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
КОЛЕСО П Л - С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
КОЛЕСО (КОЛЕСА) З - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА П - С/У	1 000,00	0,90	1	900,00
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА	1 000,00	0,50	1	500,00
КАПОТ - С/У	1 000,00	0,50	1	500,00
КАПОТ - С/У, Р/С	1 000,00	0,50	1	500,00
УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТР ДВЕРИ З Л С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
УПЛОТНИТЕЛЬ ВНУТР ДВЕРИ З ПР С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
УПЛОТНИТЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
ВОДООТРАЖАТЕЛЬ П Л	1 000,00	0,20	1	200,00
ВОДООТРАЖАТЕЛЬ П ПР	1 000,00	0,20	1	200,00
БОКОВОЕ СТЕКЛО З Л - С/У	1 000,00	0,90	1	900,00
БОКОВОЕ СТЕКЛО З ПР - С/У	1 000,00	0,90	1	900,00
ОБА МОЛДИНГА КРЫШИ - С/У	1 000,00	0,50	1	500,00
ОБИВКА ДВЕРИ П Л - С/У	1 000,00	0,40	1	400,00
НАРУЖНОЕ ЗЕРКАЛО З/В Л - С/У	1 000,00	0,40	1	400,00
УПЛА ОПУСКНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ П Л - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА ДВЕРИ З Л - С/У	1 000,00	0,40	1	400,00
УПЛА ОПУСКНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ З Л С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
ОБИВКА ДВЕРИ З ПР - С/У	1 000,00	0,40	1	400,00
УПЛА ОПУСКНОГО СТЕКЛА ДВЕРИ З ПР - С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ Л - С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
ЗАДНИЙ ГАБАРИТНЫЙ ФОНАРЬ ПР - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА БАМПЕРА З - С/У	1 000,00	0,90	1	900,00

Наименование	Цена ед., Рубли	Нормат ив, н- час	Кол- во	Сумма, Рубли
ОБЛИЦОВКА ЗАДН. БАМПЕРА - ЗАМЕНА	1 000,00	0,30	1	300,00
ПОДКРЫЛОК З Л - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ПОДКРЫЛОК З ПР - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКУ ПОРОГА Л С/У	1 000,00	0,70	1	700,00
ОБЛИЦОВКУ ПОРОГА ПР С/У	1 000,00	0,70	1	700,00
ЛЮЧОК ТОПЛИВНОГО БАКА - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
СИДЕНЬЕ П Л - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
НАКЛАДКА СИДЕН П Л С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
ПОДГОЛОВНИК П Л - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБИВКА СПИНКИ П Л С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБИВКА СПИНКИ ПЕРЕДНЕЙ ЛЕВОЙ ЗАМЕНА	1 000,00	0,30	1	300,00
БОКОВАЯ ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ П Л С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
РАМУ СПИНКИ ПЕР ЛЕВ С/У (СИДЕНЬЕ СНЯТО)	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБИВКА СИДЕНЬЯ П ЛГО	1 000,00	0,60	1	600,00
МЯГК ПОДКЛАДКА СИД П Л ЗАМ	1 000,00	0,20	1	200,00
М/МЕСТН СИДЕНЬЕ З - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
СПИНКА СИДЕНЬЯ З - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА НИЖ В-СТОЙКИ Л - С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
ОБЛИЦОВКА В-СТОЙКА Л ВЕРХН - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
ПЛАНКА ПОРОГА ВНУТР Л С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
ОБЛИЦОВКА НИЖ В-СТОЙКА ПР - С/У	1 000,00	0,10	1	100,00
ОБЛИЦОВКА В-СТОЙКА ПР ВЕРХН - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
НАКЛАДКА ПОРОГА ПР ВНУТР - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
КРЫШКА БАГАЖНИКА - ОТСОЕД-/ЗАКРЕПИТЬ	1 000,00	0,10	1	100,00
ОБЛИЦОВКА БАГАЖНИКА С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА З БАГАЖНИКА - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА ЛЕВ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ Л - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
ОБЛИЦОВКА С-СТОЙКИ ПР -С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ З Л - С/У	1 000,00	0,30	1	300,00
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ З СР - С/У	1 000,00	0,20	1	200,00
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П Л - ЗАМЕНИТЬ(КОЛЕСО СН)	1 000,00	0,20	1	200,00
КОЛЕСО П Л - ОТБАЛАНСИРОВАТЬ	1 000,00	0,10	1	100,00
КОЛЕСНЫЙ ДИСК З Л ЗАМЕНИТЬ (КОЛЕСО СН)	1 000,00	0,20	1	200,00
КОЛЕСО З Л - ОТБАЛАНСИРОВАТЬ	1 000,00	0,10	1	100,00
КОЛЕСНЫЙ ДИСК З ПР ЗАМЕНИТЬ (КОЛЕСО СН)	1 000,00	0,20	1	200,00
ДОП РАБОТЫ	1 000,00	0,10	1	100,00
БОКОВИНА З Л ОТРЕМОНТИРОВАТЬ	1 000,00	1,00	1	1 000,00
КОЛЕСНЫЙ ДИСК П ПР - ЗАМЕНИТЬ(КОЛЕСО СН)	1 000,00	0,20	1	200,00
КОЛЕСО П ПР - ОТБАЛАНСИРОВАТЬ	1 000,00	0,10	1	100,00
ИТОГО:	стоимость ремонта/замены:			20 200,00

Окраска

Наименование	Цена ед., Рубли	Нормат ив, н- час	Кол- во	Сумма, Рубли
БАМПЕР П ОКРАСКА	1 000,00	1,10	1	1 100,00
КАПОТ ОКРАСКА	1 000,00	2,50	1	2 500,00
БАМПЕР З ОКРАСКА	1 000,00	1,10	1	1 100,00
БОКОВИНА З Л ОКРАСКА	1 000,00	1,10	1	1 100,00
БОКОВИНА З ПР ОКРАСКА	1 000,00	1,10	1	1 100,00
БРУС КРЫШИ Л ОКРАСКА	1 000,00	0,40	1	400,00
БРУС КРЫШИ ПР ОКРАСКА	1 000,00	0,40	1	400,00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ОКРАСКЕ	1 000,00	1,90	1	1 900,00
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА К ОКРАСКЕ	1 000,00	0,20	1	200,00
ПОДБОР КОЛЕРА	1 000,00	0,60	1	600,00
ИТОГО:	стоимость окраски/контроля:			10 400,00

Наименование	Цена ед., Рубли	Нормат ив, н- час	Кол- во	Сумма, Рубли
стоимость расходных материалов:				20 150,00
стоимость ремонтных работ:				50 750,00
На основании полученных расчетов, стоимость восстановительного ремонта на дату ДТП составляет:				
без учета износа заменяемых деталей:				352 221,20
с учетом износа заменяемых деталей:				211 710,92

Реальная стоимость восстановительного ремонта может быть определена только после проведения фактического ремонта на специализированной станции технического обслуживания. Перечень работ по ремонту транспортного средства соответствует рекомендациям завода-изготовителя. Нормативная трудоемкость выполнения работ по ремонту АМТС соответствует нормативам завода изготовителя.

Стоимость нормо-часа принята в соответствии со среднерыночной стоимостью сложившейся в Московском регионе.

Стоимость запасных частей принята в соответствии со стоимостью в интернет-магазине «EXIST».

Нормативная трудоемкость по замене деталей включает в себя комплексы по снятию/установке. Детализация данных комплексов предоставляется по запросу суда. Каталожные номера заменяемых запасных частей носят информационный характер, в случае заказа требуют уточнения.