















### Детальное описание повреждений:

№	объект	характер повреждения	расположение повреждения	площ.≈ в дм <sup>2</sup>
1	кабина в сборе	неповрежденных огнем элементов кабины при осмотре не обнаружено, в результате воздействия открытого огня (пожар) кабина выгорела полностью.		
2	облицовка капота	уничтожена огнём		
3	облицовка кабины правая угловая	повреждена огнём		
4	бампер передний с номерным знаком в сборе	отсутствуют		
5	фара правая в сборе	отсутствует		
6	фара левая в сборе	отсутствует		
7	стекло ветровое	отсутствует		
8	зеркала правые	отсутствуют		
9	кронштейн зеркал правый	обгорел		
10	короб входного порога правый	обгорел, следы копоти и продуктов горения, смещен со штатного места		
11	ручка двери правой	обгорела		
12	основание бампера переднего	обгорело		
13	проводка кабины передняя в сборе	уничтожена огнём		
14	зеркала левые	отсутствуют		
15	кронштейн зеркал левый	обгорел		
16	обивка кабины с изоляцией в сборе	уничтожены огнём		
17	сиденья комплект	уничтожены огнём		
18	панель приборов с приборами в сборе	уничтожена огнём		
19	рычаги стеклоочистителя с щётками в сборе (комплект)	отсутствуют		
20	печка кабины	повреждена огнём, обгорела, следы термического поражения, деформирована		
21	указатели поворотов передние (комплект)	отсутствуют		
22	рулевое колесо и органы управления (ручки, переключатели, кнопки, приборы и тд)	уничтожены огнём		
23	корпус фильтра воздушного	повреждён, обгорел, отсутствует крышка		
24	воздуховод к фильтру воздушному	отсутствует		
25	двигатель	обгорел, следы копоти и продуктов горения		
26	шланги и патрубки системы питания двигателя	повреждены огнём		
27	коробка передач с сцеплением в сборе	обгорела, следы копоти и продуктов горения		
28	бак гидравлики	деформирован с разрывом, выгорел		
29	короб входного порога левый	уничтожен огнём		
30	стенка грузовой платформы передняя	обгорела		



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по АКТу осмотра № 181125

№	деталь	ремонтпригодность
1	кабина в сборе	замена
2	облицовка капота	замена
3	облицовка кабины правая угловая	замена
4	бампер передний с номерным знаком в сборе	замена
5	фара правая в сборе	замена
6	фара левая в сборе	замена
7	стекло ветровое	замена
8	зеркала правые	замена
9	кронштейн зеркал правый	замена
10	короб входного порога правый	замена
11	ручка двери правой	замена
12	основание бампера переднего	замена
13	проводка кабины передняя в сборе	замена
14	зеркала левые	замена
15	кронштейн зеркал левый	замена
16	обивка кабины с изоляцией в сборе	замена
17	сиденья комплект	замена
18	панель приборов с приборами в сборе	замена
19	рычаги стеклоочистителя с щётками в сборе (комплект)	замена
20	печка кабины	замена
21	указатели поворотов передние (комплект)	замена
22	рулевое колесо и органы управления (ручки, переключатели, кнопки, приборы и тд)	замена
23	корпус фильтра воздушного	замена
24	воздуховод к фильтру воздушному	замена
25	двигатель	дефектовка
26	шланги и патрубки системы питания двигателя	замена
27	коробка передач с сцеплением в сборе	дефектовка
28	бак гидравлики	замена
29	короб входного порога левый	замена
30	стенка грузовой платформы передняя	замена

### Запасные части

Код	Наименование	Каталожный номер	Стоимость	Кол-во	Скидка	Сумма
1	Кабина в сборе	65115-5099581-23	1 069 312,15р.	1	0%	1 069 312,15р.
2	Облицовка буфера	63501-8416015-50	23 894,71р.	1	0%	23 894,71р.
3	Блок-фара левая и правая	441.3775 (44.3775)	16 784,50р.	2	0%	33 569,00р.
4	Фильтр воздушный	7405-1109510-02	4 410,00р.	1	0%	4 410,00р.
5	Воздухозаборник	6460-1109400	10 476,13р.	1	0%	10 476,13р.
6	Комплект жгутов проводки	б/н	32 054,20р.	1	0%	32 054,20р.
8	Гидробак	6460-8608010-2034	30 287,81р.	1	0%	30 287,81р.
9	Стенка платформы передняя	б/н	95 000,00р.	1	0%	95 000,00р.
10	Крыло переднее	63501-8403014-50	4 856,00р.	2	0%	9 712,00р.
11	Гидрозапор кабины задний	65201-5001007-20	86 626,64р.	1	0%	86 626,64р.
12	Щиток подножки	63501-8405110-50	5 653,33р.	2	0%	11 306,66р.
						<b>1 406 649,30р.</b>

### Расходные материалы

Код	Наименование	Стоимость	Кол-во	Скидка	Сумма	
1	ЛКМ	1 500,00р.	5,0	0%	7 500,00р.	
2	Расходные материалы	2 000,00р.	1,0	0%	2 000,00р.	
3				0%	0,00р.	
						<b>9 500,00р.</b>

### Ремонтные работы

Код	Наименование	Цена	Н/Ч	Скидка	Стоимость	
1	Передняя стенка платформы - замена, окраска	1 000,00р.	50,00	0%	50 000,00р.	
2	Кабина в сборе - с/у, замена	1 000,00р.	11,00	0%	11 000,00р.	
3	Жгуты электропроводки - заменить	1 000,00р.	16,00	0%	16 000,00р.	
4	ДВС- с/у, диагностика	1 000,00р.	20,00	0%	20 000,00р.	
5	МКПП - диагностика	1 000,00р.	5,00	0%	5 000,00р.	
6	Оперение переднее - замена	1 000,00р.	4,00	0%	4 000,00р.	
7	Гидробак - замена	1 000,00р.	3,50	0%	3 500,00р.	
8	Тех.жидкости - слить, залить, прокачать	1 000,00р.	4,00	0%	4 000,00р.	
9	Поперечина замков кабины задняя - замена	1 000,00р.	3,50	0%	3 500,00р.	
10		1 000,00р.		0%	0,00р.	
11		1 000,00р.		0%	0,00р.	
12		1 000,00р.		0%	0,00р.	
13		1 000,00р.		0%	0,00р.	
						<b>117 000,00р.</b>

### Итого стоимость ремонтных работ

Всего стоимость ремонта, руб. :		<b>1 533 149,30р.</b>	
	<b>ФРАНШИЗА</b>	0,00р.	0,00р.
	<b>ИЗНОС</b>	0,00%	0,00р.
	<b>КОЭФ.ВЫПЛАТ</b>	1,00	1,00
Всего стоимость ремонта с учетом франшизы, руб. :		<b>ИТОГ</b>	<b>1 533 149,30р.</b>
Всего стоимость ремонта с учетом износа, руб. :		<b>ИТОГ</b>	<b>1 533 149,30р.</b>
Всего стоимость ремонта с учетом коэф. выплаты, руб. :		<b>ИТОГ</b>	<b>1 533 149,30р.</b>

**ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА**

**1 533 149,30р.**